



MASSANLEITUNG



Dein Ritt. Dein Stil. Deine Stiefel.

[www.eurobootsofficial.com](http://www.eurobootsofficial.com)

# Maßanleitung

Jeder maßgefertigte Reitstiefel beginnt mit präzisen Maßen. Diese Anleitung wurde erstellt, um Sie Schritt für Schritt sicher durch den gesamten Prozess zu führen, damit das Endergebnis wirklich perfekt auf Sie abgestimmt ist. Das Maßnehmen ist nicht kompliziert, erfordert jedoch Sorgfalt und Genauigkeit. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Beginn vollständig durch und führen Sie die Messungen anschließend Schritt für Schritt anhand der Abbildungen durch. Alle übermittelten Maße werden von uns sorgfältig geprüft. Falls erforderlich, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um Rückfragen zu klären oder um eine Präzisierung zu bitten – denn unser Ziel ist es, einen Stiefel zu fertigen, der wirklich wie für Sie gemacht ist.

## Was Sie benötigen:

- Ein weiches Maßband, das im Kurzwaren- oder Handarbeitsgeschäft sowie online leicht erhältlich ist.
- Einen dünnen Stift.
- Eine Hilfsperson.

Bitte nehmen Sie die Maße immer barfuß und ohne Schuhe.

Stehen Sie während der Maßnahme aufrecht und verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig auf beide Beine. Für ein präzises Ergebnis bitten wir Sie, unbedingt eine Hilfsperson hinzuzuziehen – die Messungen sollten von einer zweiten Person durchgeführt werden.

Messen Sie immer zuerst das rechte Bein, anschließend das linke.

Gehen Sie in der im Diagramm angegebenen nummerierten Reihenfolge vor. (Bei Stiefelschäften oder Chaps ist es ausreichend, ab Punkt 5 zu messen.)


Achten Sie darauf, dass das Maßband weder zu straff noch zu locker anliegt.

Messen Sie auf einem harten, ebenen Untergrund (nicht auf Teppich oder unebenem Boden).

Wenn möglich, machen Sie während der Maßnahme Fotos, damit wir die korrekte Position des Maßbandes überprüfen können.



# Messpunkte



## 1. Schuhgröße / Fußlänge

Bitte tragen Sie in das Feld „Schuhgröße“ die Größe ein, die Sie üblicherweise tragen.

### Messung der Fußlänge:


Legen Sie ein Blatt Papier auf einen harten, ebenen Untergrund.

Stellen Sie sich mit dem Fuß auf das Papier und bitten Sie Ihre Hilfsperson, den Fuß mit einem dünnen Stift sorgfältig nachzuzeichnen.

Achten Sie darauf, dass der Stift währenddessen stets senkrecht gehalten wird und der Fuß vollständig belastet ist.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für beide Füße.

Messen Sie anschließend mit einem Maßband die Zeichnung von der Spitze des großen Zehs bis zur Ferse. An dieser Stelle ist eine besonders genaue Messung wichtig.



## 2. Vorfußumfang

Nehmen Sie das Maß direkt unterhalb der Zehen an der breitesten Stelle des Vorfußes. Achten Sie darauf, dass das Maßband gleichmäßig am Fuß anliegt, ohne einzuschneiden oder locker zu sitzen.



### 3. Mittelfußumfang

Diese Messung wird in der Mitte des Fußes vorgenommen, zwischen der breitesten Stelle des Vorfußes und der Ferse.

Das Maßband sollte unterhalb des Fußgewölbes verlaufen und über den Fußrücken geführt werden. Achten Sie darauf, dass es nicht nach hinten in Richtung des Ansatzes des Knöchels rutscht. Lassen Sie etwa eine Fingerbreite Abstand zum Knöchel, um ein genaues Messergebnis zu erhalten.



### 4. Fersen-Rist-Umfang

Führen Sie das Maßband so weit wie möglich unter den Bogen der Ferse und anschließend über den Fußrücken, über den höchsten Punkt des Rists hinweg.



## 5. Knöchelumfang

Nehmen Sie das Maß direkt oberhalb des Knöchelknochens an der schmalsten Stelle des Beins.

Achten Sie darauf, nicht direkt über dem Knöchelknochen zu messen.

Wenn Sie die Messung in Reithose vornehmen, ziehen Sie diese bitte vollständig hoch, sodass sich kein überschüssiger Stoff unter dem Maßband befindet.



## Wadenmaße

### 6. Unterer Wadenumfang

Betrachten Sie das Bein von der Seite und suchen Sie den Punkt, an dem die Wade beginnt, breiter zu werden.

Markieren Sie diesen Punkt (zum Beispiel mit dem Finger oder einem kleinen Stück Klebeband) und messen Sie anschließend an dieser Stelle den Umfang.



## 7. Höhe des unteren Wadenumfangs

An diesem Punkt wird die Höhe vom Boden aus gemessen. Messen Sie vom zuvor markierten Punkt senkrecht nach unten bis zum Boden, wie in der Abbildung dargestellt.

Achten Sie darauf, dass das Maßband gerade und senkrecht gehalten wird und nicht der Kontur des Beins folgt.



## 8. Wadenumfang (breiteste Stelle)

Suchen Sie die Stelle, an der die Wade am breitesten ist, und messen Sie an diesem Punkt den Umfang.

Es kann hilfreich sein, das Maßband vorsichtig nach oben und unten zu bewegen und dort zu messen, wo der größte Wert ermittelt wird.

Markieren Sie diesen Punkt, da er auch für die folgenden Messungen benötigt wird.



## 9. Höhe des Wadenumfangs

Messen Sie vom zuvor markierten, breitesten Punkt der Wade senkrecht nach unten bis zum Boden, wie in der Abbildung dargestellt.

Achten Sie darauf, dass das Maßband gerade und senkrecht geführt wird und nicht der Kontur des Beins folgt.



## 10. Umfang unterhalb des Knies (oben)

Nehmen Sie das Maß direkt unterhalb des Knies rund um das Bein.

Wichtig ist, nicht über der Kniescheibe zu messen, sondern etwas darunter, an der Stelle, an der das Bein wieder schmaler wird.



## 11. Schafthöhe (Stiefelschaftlänge)

Die Schafthöhe ist ein sehr subjektives Maß. Es gibt keinen richtigen oder falschen Wert – sie hängt ausschließlich davon ab, welche Länge Sie als angenehm empfinden und welche Optik Sie bevorzugen.

Die gewünschte Höhe bestimmen Sie selbst. Zur Orientierung beugen Sie das Bein, als würden Sie im Sattel sitzen – so erkennen Sie gut, wo die Kniekehle beginnt.

Dies hilft Ihnen zu entscheiden, ob der Stiefelschaft:

- unterhalb der Kniekehle enden soll,
- diese leicht berühren soll oder
- bewusst höher geschnitten sein soll.

### Allgemeine Richtlinien (keine festen Regeln):

- Springstiefel: Hier wird häufig eine kürzere Schafthöhe gewählt, da sich das Bein im Steigbügel stärker beugt.
- Dressurstiefel: Oft wird eine längere Schafthöhe bevorzugt, teilweise auch mit sehr hohem Schnitt.

### Wichtiger Hinweis:

Zur angegebenen Schafthöhe addieren wir automatisch +2 cm, da sich der Stiefel nach einigen Trageeinheiten um etwa diesen Betrag absetzt.



## Falls Sie bereits ein Paar Stiefel besitzen, das Ihnen gut passt:

Diese Messung dient lediglich als Referenz und ist keine verbindliche Vorgabe. Messen Sie die Schafthöhe von hinten, ohne den Absatz mit einzubeziehen. Da dieser Stiefel bereits eingetragen ist, addieren wir zu dem gemessenen Wert ebenfalls +2 cm, sodass der neue Stiefel nach dem Tragen eine vergleichbare Höhe erreicht.



### 11/2. Schafthöhe (Mini chaps)

Die Messung erfolgt auf die gleiche Weise wie bei Reitstiefeln. Bei Stiefelschäften oder Chaps wird jedoch kein zusätzlicher Wert zur angegebenen Schafthöhe addiert.

Beugen Sie das Bein, um den gewünschten Punkt zu markieren, stellen Sie sich anschließend aufrecht hin und messen Sie vom Boden bis zur Markierung.

Wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, ist die Maßnahme abgeschlossen. Sollten Sie an irgendeiner Stelle unsicher gewesen sein, helfen wir Ihnen selbstverständlich gerne weiter, bevor Sie Ihre Maße übermitteln.

*Auf Grundlage der von Ihnen angegebenen Maße wird ein individuell gefertigtes Produkt hergestellt.*

*Für die Richtigkeit der Maße ist der Kunde verantwortlich. Bitte nehmen Sie die Maßnahme daher sorgfältig und genau gemäß dieser Anleitung vor.*

# Maßtabelle



Bitte füllen Sie alle Felder der Tabelle vollständig aus.  
Geben Sie alle Maße in Zentimetern (cm) an und tragen Sie die Schuhgröße im EU-Größensystem ein.

| Schuhgröße allgemein: |                                | Rechts | Links |
|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|
| 1                     | Fußlänge                       |        |       |
| 2                     | Vorfußumfang                   |        |       |
| 3                     | Mittelfußumfang                |        |       |
| 4                     | Fersen-Rist-Umfang             |        |       |
| 5                     | Knöchelumfang                  |        |       |
| 6                     | Unterer Wadenumfang            |        |       |
| 7                     | Höhe des unteren Wadenumf.     |        |       |
| 8                     | Wadenumfang (breiteste Stelle) |        |       |
| 9                     | Höhe des Wadenumf.             |        |       |
| 10                    | Umfang unterhalb des Knies     |        |       |
| 11                    | Schafthöhe                     |        |       |



[info@eurobootsofficial.com](mailto:info@eurobootsofficial.com)

[www.eurobootsofficial.com](http://www.eurobootsofficial.com)